


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EVENTO:

TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA - VENDAVAL
COBRADE - 1.3.2.1.5
DIA 12/07/2023



Fase 01


ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153

CASA 1




ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153


CASA 2



ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153

CASA 3




ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153

CASA 4




ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153

CASA 5




ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. N°153

CASA 6




ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153


CASA 7





ROBSON SCHWART
Agente de Defesa Civil
Port. Nº157


CASA 8





ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153

CASA 9




ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153

CASA 10




ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153

CASA 11




ROBSON SCHWARZI
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153

CASA 12



TOTAL DE IAH ENTREGUEUES:

60 TELHAS FRIBROCIMENTO DE 6 MILÍMETROS

110 TELHAS FRIBROCIMENTO DE 4 MILÍMETROS

40 CUMIEIRAS DE FIBROCIMENTO DE 6 MILÍMETROS


ROBSON SCHWARTZ
Agente de Defesa Civil
Port. Nº153